

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ - teritoriale afectate de calamitățile naturale

• ANEXĂ

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 30 alin. (4) și (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 148.776 mii lei din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, bugetelor locale ale unităților administrativ - teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităților naturale produse în anul 2021.

Art. 2. - Pentru asigurarea fondurilor necesare finanțării lucrărilor prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma de 148.776 mii lei Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021.

Art. 3. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 4. - Ministerul Finanțelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2021.

PRIM - MINISTRU
FLORIN - VASILE CÎȚU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,

Cseke Attila Zoltan

Ministrul finanțelor, interimar,

Florin - Vasile Cîțu

București, 21 iulie 2021.

Nr. 778.

ANEXĂ

Repartizarea sumelor pentru achitarea unor cheltuieli urgente în vederea înlăturării efectelor calamităților naturale

Nr. crt.	Obiectiv	Unitatea administrativ - teritorială	Suma alocată - mii lei -
0	1	2	3
	TOTAL		148.776

	<p>Refacere punte pietonală, sat Coza, punct "Tilica" - punte pietonală metalică pe cabluri cu traverse din lemn, lungime 50 m și lățime 1 m, avariata prin inclinarea unui stâlp (pila centrală)</p> <p>Refacere apărare de mal, sat Tulnici, punct M. R. - protecția de mal din gabioane din bolovani formată din 5 trepte la baza zidului perat, avariata prin distrugerea saltelei (la prima treaptă) pe o lungime de 150 m (toată lungimea lucrării)</p> <p>Refacere pod, sat Lepșa, str. Strei km 0+830 - pod de beton prăbușit în albie, lungime 5 m, lățime 4 m</p> <p>Refacere pod, sat Lepșa, punct "rezervația Cheile Tișiței" - afectat racordul podului cu terasamentul. Pod din beton, deschidere 30 m, lățime 5 m</p> <p>Refacere pod, sat Greșu, punct "Iespezi" - afectat racordul podului cu terasamentul și sfertul de con din zona rampei mal stâng. Pod din beton, deschidere 25 m, lățime 6 m</p> <p>Refacere stradă, sat Greșu, str. Hidrocentrale - Eroziunea de mal drept al pârâului Greșu de cca 30 m, a afectat acostamentul drumului pe cca 50 m.</p>		
31	<p>Refacere punte pietonală, sat Prisaca, punct "punte Prisaca" - Creșterea nivelurilor și a debitelor propagate pe râul Putna a dus la decastrarea piciorului punții pietonale și deplasarea acesteia către malul stâng.</p> <p>Consolidare alunecare de teren, sat Prisaca, Fdt. Trandafirului - Alunecarea de teren produsă în această zonă a afectat terasamentul drumului pe o porțiune de 100 m.l.</p> <p>Refacere Strada Corcodușului, Strada Crizantemelor, sat Valea Sării, punct Str. Corcodușului, Strada Crizantemelor - Lipsa șanțurilor a condus la formarea fâgașelor longitudinale de mici dimensiuni și spălarea zestreii de balast pe o lungime cumulată de 0,900 km.</p> <p>Refacere punte pietonală, sat Valea Sării, zona Cătun punct "Sipotel" - Creșterea nivelurilor și a debitelor pe râul Putna a dus la decastrarea, ruperea și răsturnarea în albie a piciorului punții.</p> <p>Refacere DC 95, sat Poduri, punct "sub capul Malului" - Creșterea nivelurilor și a debitelor pe râul Putna a dus la distrugerea drumului pe o lungime de 0,400 m.</p> <p>Refacere fântână, sat Poduri, punct "Lunca" - Creșterea nivelurilor și a debitelor pe râul Putna a dus la distrugerea fântânii.</p>	Comuna Valea Sării	349

	<p>Refacere punte pietonală, sat Matacina, punct "capul Malului" - Creșterea nivelurilor și a debitelor propagate pe r. Putna a dus la decastrarea picioarelor punții pietonale și deplasarea acestora.</p> <p>Refacere străzi/ulițe, sat Colacu, punct "Pintea" - Creșterea nivelurilor și a debitelor propagate pe pâraul Sărat a dus la revărsarea apelor pe platforma drumului și distrugerea stratului de asfalt pe 0,050 km.</p> <p>Refacere punte pietonală, sat Colacu, punct "Colacu - Poduri" - Creșterea nivelurilor și a debitelor propagate pe r. Putna a dus la decastrarea piciorului punții pietonale și deplasarea acestuia.</p>		
<p>32</p>	<p>Refacere strada Seaca, sat Faraoane - Lipsa șanțurilor a condus la formarea fâgașelor longitudinale de mici dimensiuni și spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 0,50 km.</p> <p>Refacere Strada Orhideelor, sat Faraoane - Lipsa șanțurilor a condus la formarea fâgașelor longitudinale de mici dimensiuni și spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 0,30 km.</p> <p>Refacere podeț tubular (3 tuburi de beton □ 1100, sat Faraoane, punct intersecție Strada Orhideelor cu Seaca - Podețul din tuburi a fost dislocat și tuburile au fost avariate.</p>	<p>Comuna Vârteșcoiu</p>	<p>33</p>
<p>33</p>	<p>Refacere ulițe satești, sat Irești - Lipsa șanțurilor a condus la formarea fâgașelor longitudinale de mici dimensiuni și spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 1,5 km.</p> <p>Refacere ulițe satești, sat Șerbești - Lipsa șanțurilor a condus la formarea fâgașelor longitudinale de mici dimensiuni și spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 1,0 km.</p> <p>Refacere ulițe satești, sat Ruget - Lipsa șanțurilor a condus la formarea fâgașelor longitudinale de mici dimensiuni și spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 0,500 km.</p> <p>Refacere ulițe satești, sat Tichiriș - Lipsa șanțurilor a condus la formarea fâgașelor longitudinale de mici dimensiuni și spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 1,0 km.</p> <p>Refacere ulițe satești, sat Viișoara - Lipsa șanțurilor a condus la formarea fâgașelor longitudinale de mici dimensiuni și spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 1,0 km.</p> <p>Consolidare alunecare de teren (reprofilare albie + zid gabioane), sat Vidra, punct "Z. Ghe." - Datorită</p>	<p>Comuna Vidra</p>	<p>240</p>